

O. N.

62

О селениях.

Н

Обязанье НКО расследовать дело о
поджоге селений в районе сел
Михохейского района и о резуль-
татах заслушаний в УК.

Зн.

Воронежский

№ 51/543

8.VIII.37.

Запись: Абакум Савин

9. VIII. 37.

Ученое Следство
Министра Помощника 63
Председателя областного
штаба рабочего комитета
дело о земельном
регистратаре

№ 1328 | 3 VIII 37

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

7. УП налетевшим шквалом силой 11 баллов в авиа частях ТОФа поломаны: 8 самолетов МБР. Поломанные самолеты все требуют капитального ремонта.

Причиной поломки самолетов явилось:

- 1) Несоответствующее крепление самолетов, рассчитанное на силу ветра не более 9 баллов и нарушение инструкции крепления;
- 2) не было контроля со стороны командира эскадрильи КОЗЛОВА и инженера ВИКТОРОВА за креплением самолетов. Самолеты привязывались к камням, последние при вете от качания самолетов рассыпались;
- 3) самолеты стояли в ангаре с открытими воротами;
- 4) дежурный аэродрома не вызвал своевременно аварийную команду;
- 5) большая загруженность аэродрома и скученность самолетов на маневренной площадке.

Расследованием установлена виновность: командира эскадрильи - капитана КОЗЛОВА, не выполнившего указаний о проверке крепления самолетов, в связи с наступавшим штормом, о чём он был своевременно предупрежден дежурным по аэродрому и авиатехника КОЛСОВА, который, зная о надвигавшемся шторме, не принял мер к креплению самолетов и не вызвал аварийную команду.

НАЧАЛЬНИК 5 ОТДЕЛА ГУДБ НКВД СССР
(НИКОЛАЕВ)

" 1 " Июля 1937 года

5884

Членам Секретной Комиссии Политбюро ЦК
т. т. Молотову, Ворошилову, Кагановичу Л.
Ежову.

Предлагаю обязать НКОБ расследо-
вать дело и доложить о результатах в ЦК.

И. Смирнов

З. Молотов
Л. Каганович

№ 1328 ЗМ

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

7. УП налетевшим шквалом силой 11 баллов в авиа частях ТОФ"а поломаны: 8 самолетов МЕР. Поломанные самолеты все требуют капитального ремонта.

Причиной поломки самолетов явилось:

1) Несоответствующее крепление самолетов, рассчитанное на силу ветра не более 9 баллов и нарушение инструкции крепления; 2) не было контроля со стороны командира эскадрильи Козлова и инженера Викторова за креплением самолетов. Самолеты привязывались к камням, последние при ветре от качания самолетов рассыпались; 3) самолеты стояли в ангаре с открытыми воротами; 4) дежурный аэродрома не вызвал своевременно аварийную команду; 5) большая загруженность аэродрома и скученность самолетов на маневренной площадке.

Расследованием установлена виновность: командира эскадрильи - капитана Козлова, невыполнившего указаний о проверке крепления самолетов, в связи с наступавшим штормом, о чем он был своевременно предупрежден дежурным по аэродрому и авиатехника Колисова, который, зная о надвигавшемся шторме, не принял мер к креплению самолетов и не вызвал аварийную команду.

ЗАСТАВЛЕННИК 5 ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР

НИКОЛАЕВ.

1. УШ. 37г.

№ 58841

5 аф

Членам Секретной Комиссии Политбюро ЦК
т. т. Молотову, Ворошилову, Кагановичу Л.
Ежову.

Предлагаю обязать НКОБ расследовать дело и доложить о результатах в ЦК.

Н. Станич-

№ 13283.7

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ.

7. УП налетевшим шквалом силой 11 баллов в авиа частях ТОФ"а поломаны: 8 самолетов МЕР. Поломанные самолеты все требуют капитального ремонта.

Причиной поломки самолетов явилось:

1) Несоответствующее крепление самолетов, расчитанное на силу ветра не более 9 баллов и нарушение инструкции крепления; 2) не было контроля со стороны командира эскадрильи Козлова и инженера Викторова за креплением самолетов. Самолеты привязывались к камням, последние при ветре от качания самолетов рассыпались; 3) самолеты стояли в ангаре с открытыми воротами; 4) дежурный аэродрома не вызвал своевременно аварийную команду; 5) большая загруженность аэродрома и скученность самолетов на маневренной площадке.

Расследованием установлена виновность: командира эскадрильи - капитана Козлова, невыполнившего указаний о проверке крепления самолетов, в связи с наступавшим штормом, о чем он был своевременно предупрежден дежурным по аэродрому и авиатехника Колисова, который, зная о надвигавшемся штурме, не принял мер к креплению самолетов и не вызвал аварийную команду.

НАЧАЛЬНИК 5 ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР

НИКОЛАЕВ.

1.УШ.37г.

№ 58841

Г. аф